

# **АЭРОПРАКТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ**

## **ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИБ А-22-06 ИБ А-22-11**

### **ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ**

#### **1) Информация для планирования**

##### **1.1) Действует на**

Все варианты самолетов Аэропракт-22 с металлической рессорой.

##### **1.2) Причина**

Опыт эксплуатации самолетов А22.

##### **1.3) Объект**

Пункт 1.4) ИБ А-22-06.

##### **1.4) Утверждение**

Техническое содержание этого эксплуатационного бюллетеня одобрено Аэропрактом

##### **1.5) Изменения других документов**

нет

#### **2. Выполнение / указания**

##### **2.1) Заменить содержание пункта 1.4) на следующее:**

Замена рессоры передней стойки шасси производится на самолетах после 5000 посадок или при обнаружении трещин.