

АЭРОПРАКТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ДОПОЛНЕНИЕ В РТО САМОЛЁТОВ А-22LS И А-22L2 (ИЗМЕНЕНИЕ 50 ЧАСОВЫХ РАБОТ).

ИБ А-22LS-15

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ

Повторяющиеся символы:

Пожалуйста, обратите внимание на следующие обозначения во всем документе выделяющие важную информацию.

- ▲ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Выделяет указания, невыполнение которых может привести к серьёзной травме или даже к смерти.
- **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Выделяет указания, невыполнение которых может привести к сильным повреждениям.
- ◆ **ПРИМЕЧАНИЕ:** Информация полезная для лучшей эксплуатации.

1) Информация для планирования

1.1) Действует на

Все варианты самолётов Аэропракт-22LS серийные № 001-282 и Аэропракт-22L2 серийные № 345-528.

1.2) Причина

Опыт эксплуатации самолётов А-22LS и А-22L2 показал, что некоторые работы могут быть исключены или проводиться через более длительный период времени.

1.3) Тема

Дополнение в РТО самолётов А-22LS и А-22L2 – изменение 50-ти часовых работ.

1.4) Соответствие

Необходимые дополнения внесены в РТО самолётов А-22LS начиная с серийного № 283 и самолётов А-22L2 начиная с серийного № 529.

1.5) Утверждение

Техническое содержание этого бюллетеня одобрено Аэропрактом

1.6) Трудозатраты

Предполагаемые трудозатраты: 10 минут.

1.7) Массовые данные

Изменение веса – нет.

1.8) Изменения других документов

Нет.

1.9) Заменяемые части

Нет.

2) Сведения о сменных деталях

Нет.

3) Выполнение / указания

В руководствах по техническому обслуживанию самолётов А-22LS и А-22L2:

3.1) внести следующие изменения в разделе 17 График периодичности контроля ...:

Проверки/Техническое обслуживание↓ и периодичность в часах →	50	100	200	500	1000	2000
Проверьте обтекатели на наличие трещин и разрывов, повреждений лакокрасочного покрытия.	X	<u>X</u>				
Проверить моменты затяжки крепления обтекателя	X	<u>X</u>				
Осмотреть щиток на наличие усталостных трещин и деформаций	X	<u>X</u>				
Проверить моменты затяжки крепления щитка	X	<u>X</u>				

3.2) внести следующие изменения в таблице КАРТА ОСМОТРА раздела 3 Шасси:

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	ИНТЕРВАЛ ОСМОТРА	РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ ЗАМЕНЫ	СМ. ПУНКТ
A22L2-0-4410-00	Обтекатель правого колеса	<u>100</u> 50 ч	По состоянию	3.5
A22L2-0-4420-01	Обтекатель левого колеса	<u>100</u> 50 ч	По состоянию	3.5
A22L2-0-4420-02	Щиток носового колеса*	<u>100</u> 50 ч	По состоянию	3.5
A22L2-0-4510-00	Щиток правого колеса*	<u>100</u> 50 h	По состоянию	3.6
A22L2-0-4520-01	Щиток левого колеса*	<u>100</u> 50 h	По состоянию	3.6
A22L2-0-4520-02	Лыжа передняя**	<u>100</u> 50 h	По состоянию	3.6