

АЭРОПРАКТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ЗАМЕНА ФОРТОЧЕК ДВЕРИ НА САМОЛЕТЕ А-22. ИБ А-22-07

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ

Повторяющиеся символы:

Пожалуйста, обратите внимание на следующие обозначения во всем документе выделяющие важную информацию.

- ▲ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Выделяет указания, невыполнение которых может привести к серьезной травме или даже к смерти.
- **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Выделяет указания, невыполнение которых может привести к сильным повреждениям.
- ◆ **ПРИМЕЧАНИЕ:** Информация полезная для лучшей эксплуатации.

1) Информация для планирования

1.1) Действует на

Все варианты самолетов Аэропракт-22 по №263, на которых возникли проблемы с форточками.

1.2) Причина

Форма форточки образует фокусирующую линзу, которая при воздействии солнца оплавляет ткань сидений и коврики.

1.3) Объект

Форточки двери.

1.4) Утверждение

Техническое содержание этого эксплуатационного бюллетеня одобрено Аэропрактом

1.5) Трудозатраты

Предполагаемые трудозатраты:
нет

1.6) Массовые данные

нет

1.7) Изменения других документов

нет

1.8) Запасные части

Запасные части высылаются по требованию владельца самолета.

2) Сведения о сменных деталях

2.1) Сменная деталь – стоимость

Новые форточки высылаются бесплатно без учёта доставки.

2.2) Специальные инструменты / грунт

нет

3) Выполнение / указания

3.1) Указания

1. Снять старую форточку.
2. Установить новую форточку (2), сжав ее в руке, на место старой.
3. Вставить планку (3).

◆ **ПРИМЕЧАНИЕ:** Форточка устанавливается с внешней стороны двери, а планка с внутренней.

■ **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** в безоблачную погоду солнечные лучи, проходя через форточку, могут оплавливать материал сидений и коврики. На новых форточках этот эффект исключен за счет равномерной толщины стекла по поверхности форточки.

4) Приложение

Рисунки ниже содержат дополнительную информацию.

Рис. 1.




Рис. 2

